


VIŠE-FUNKCIONALNI DETEKTOR KVALITETE ZRAKA

AR-IAQ-02




UPUTE

Informacije o proizvodu



01

Utor za mont.



TYPE-C punjenje
(5 V=1 A)

Specifikacije

Kvaliteta zraka (AQI): 0 ~ 500
 Ugljični dioksid 400 ~ 5000 ppm [\pm (50ppm + 5%)]
 Temperatura: -10°C ~ 40°C (\pm 2°C)
 Vlažnost: 20 ~ 80 % RH (\pm 5 % RH)
 PM10: 0 ~ 1000 μ g/m³ (\pm 10%)
 PM2,5: 0 ~ 1000 μ g/m³ (\pm 10%)
 Dimenzije: 98 × 90 × 40 mm
 Baterija: Built-in Lithium baterija (2400mAh)
 Ulaz struje: 5 V=1 A
 Sadržaj pakiranja: AR-IAQ-02 × 1; Upute × 1; TYPE-C kabel × 1

02

Rad


Pritisnite za promjenu prikaza vremena, datuma i godine.

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja. Dugi pritisak za uključivanje ili isključivanje uređaja. Dvostruki klik za ulazak u način postavljanja.

Kada je uređaj uključen, pritisnite ga da ga resetirate pomoću šiljastog predmeta.

Pritisnite za promjenu između °C ili °F.

Dugo pritisnite za uklj./isklj. alarma.




Nakon isključivanja, dugo pritisnite tri gumba za ulazak u način kalibracije, a zatim uređaj počinje odbrojavati 200 s na zaslonu. Obratite pozornost na to da to radite na otvorenom bez ljudi.

Napomena: Kada AQI prijeđe 100, i alarm je uključen, oglasit će se alarm. Dugo pritisnite tipku "⊕" za zaustavljanje.

03

Kako postaviti vrijeme, datum i godinu

- ① Dva puta kliknite na gumb "⊙" za ulazak u način postavljanja.
- ② Sljed postavljanja je godina, datum, zatim vrijeme. Nakon što svaka stavka bude postavljena, pritisnite gumb "⊙" za potvrdu i ulazak u sljedeću stavku postavki.



- ③ Pritisnite gumb "⊖" za prebacivanje na prethodni korak, pritisnite gumb "⊕" za prebacivanje na sljedeći korak.



Napomena:

Zasvijetljeni dio na gornjim slikama predstavlja postavljene stavke.

04

Ograničena garancija:

Bilješka:

1. Ne izlažite ovaj proizvod vodi, niti ga stavljajte u okolinu s visokom temperaturom iznad 60°C i držite ga podalje od vatre;
2. Ovaj proizvod je precizni mjerni instrument i nije dopušteno rastaviti stroj bez ovlaštenja;
3. Ne može se koristiti za mjerenje u okruženje s puno prašine ili korozivnim plinom;
4. Prilikom mjerenja okoliša u automobilu, nemojte izlagati ovaj proizvod izravno suncu dulje vrijeme.

1 godina jamstva protiv bilo kakvih grešaka u proizvodnji ili neispravnosti izrade. Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja nastala nesrećom, nemarom, zlouporabom, izmjenama, kontaminacije ili nenormalnih uvjeta rada ili rukovanja.



Direktiva 2012/19/EU Na kraju vijeka trajanja proizvoda, odložite uređaj i baterije u odgovarajući centar za recikliranje. Nemojte odlagati jedinicu s uobičajenim kućnim otpadom. Nemojte spaljivati proizvod.

Made in China



05